

Stadt Hameln Fachbereich Umwelt und technische Dienste Abt. Grünflächen u. Naturschutz  
**Liste der zu fällenden das Stadtbild prägenden Bäume im Winterhalbjahr 2011/2012**  
**Baumfällungen Kernstadt**

	Straße-Platz	St	Baumart	Ø cm	Schutz	Befund	Ersatz
				Höhe m			
1	Kastanienwall Ecke Sedanstraße	1	Winterlinde	ca. 50 13	BP 460	Alte fast überwallte Stammwunde, dahinter hohl. Restwandstärke nicht mehr ausreichend, Bruchsicherheit stark eingeschränkt.	ja
2	Kaiserstraße 78	1	Linde	ca.70 ca.15	BP 164	Mehrere große Morschungen in Astansätzen, tiefe Morschung in einer Gabel auf der Straßenseite, Bruchsicherheit stark eingeschränkt.	ja
3	Wilhelm-Raabe-Realschule	1	Spitzahorn	ca.70 ca.15	BP 253	Große, gegenüberliegende Morschungen in einer Gabelung, stark eingeschränkte Vitalität, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	ja
4	Töneböweg (zwischen Parkplatz Seehof und Tennisverein)	2	Linde	90 20 u.15		Befall mit Brandkrustenpilz, geringe Restwandstärke, stark eingeschränkte Bruchsicherheit.	ja
5	Unter dem Stiege	1	Winterlinde	100 20	LB 725	Befall durch Brandkrustenpilz, geringe Restwandstärke, Stand- u. Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	ja
6	Sudetenstraße	2	Winterlinde	25 10		Dichtstand von 3 Bäumen vor der Stadtbücherei, Freistellung und Förderung des mittleren Baumes.	nein
7	Hermann-Gebauer-Platz	1	Hainbuche	25 12		Bau einer LKW - Einfahrt, Fällung durch Fa. MEWA.	ja
8	Ohrsche Landstraße (Ecke Alte Ohrsche Landstraße)	4	Silberweide	bis 100 ca. 20		Auf Grund des Alters brüchig, mehrfach Totholz und abgebrochene Äste entfernt, 1. Weide wurde bereits abgesetzt und ist hohl.	nein
9	An den Boothäusern	2	Pappel	50 18		Schrägstand zum Radweg und durch Fällarbeiten vor 3 Jahren freigestellt, Stand- bzw. Bruchsicherheit eingeschränkt.	nein
10	Ausgleichsfläche Ohrsche Landstraße	1	Baumweide	90 20		Bereits mehrfach abgebrochene Äste bzw. Totholz entfernt, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	nein
11	Viktoria-Luise-Gymnasium	1	Sandbirke	45 15		Umfangreiche Morschung in ca. 8 - 10 m Höhe, Stamm etwa 3 m tief eingefault, Bruchsicherheit stark eingeschränkt.	ja
12	Heinestraße	1	Linde	45 16	BP 357	Tiefgehende Höhlung, große Morschung, Restwandstärke nicht ausreichend, Bruchsicherheit stark eingeschränkt.	ja
13	Wettorstraße	1	Rotdorn	ca. 15 6		Befall durch Birnbaumprachtkäfer, Baum ist komplett abgestorben. Fällung und möglichst im Ganzen im Pflanzgarten aufrecht lagern.	nein
14	Stadthamel (Wittekindbad)	1	Schwarzkiefer	40 11		Durch Freistellung u. als Flachwurzler bei Hochwasser nicht mehr standsicher.	nein
15	Stadthamel (Wittekindbad)	1	Fichte	25 10		Durch Freistellung u. als Flachwurzler bei Hochwasser nicht mehr standsicher.	nein
16	Stadthamel (Wittekindbad)	1	Weide	50 13		Stark überhängend zu angrenzenden Gebäuden, wächst durch nebenstehende Bäume, kein Rückschnitt möglich.	nein
17	Grünfläche Knabenburg	1	Schwarznuss	100 20		Umfangreiche Höhlung am Stammfuß, Restwandstärke nicht mehr ausreichend, Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr ausreichend.	nein
18	Knabenburg (Schlägers Teich)	1	Pappel	150 20		Im Frühjahr 2011 ist ein Stämmmling ausgebrochen, der verbliebene Stamm ist dadurch bruchgefährdet.	nein
19	Schlägers Teich	1	Lärche	70 22		Im Stammfuß hohl, eine Starkwurzel (ca. 25 cm Durchmesser) abgestorben, Standsicherheit kann nicht gewährleistet werden.	nein

**Stadt Hameln Fachbereich Umwelt und technische Dienste Abt. Grünflächen u. Naturschutz**  
**Liste der zu fällenden das Stadtbild prägenden Bäume im Winterhalbjahr 2011/2012**  
**Baumfällungen Kernstadt**

20	Klüthang (Fußweg Reseberg)	1	Rotbuche	90		Befall mit Hallimasch, steht direkt auf der Abbruchkante, Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	nein
				20			
21	Gühlichstraße	1	Mehlbeere	60		Umfangreiche Morschung, Restwandstärke zu gering, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	ja
				10			
22	Spielplatz Osterplatz (bei Haus Nr. 29)	1	Winterlinde	80	BP 269	Rinde an einem Stämmeling in großen Bereichen durch Befall mit Austernseitling abgelöst, Bruchsicherheit kann nicht gewährleistet werden.	ja
				17			
23	Osterplatz	1	Winterlinde	65	BP 269	Morschungen an 3 alten Astungswunden im Kronenansatz, Baum ist zwieselig, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben.	ja
				15			
24	Grünfläche Y-Schlucht	4	Esche	20		Dichtstand zu großen Eichen (Naturdenkmale), wachsen in deren Kronen.	nein
				11			
25	Grünfläche Y-Schlucht	1	Pappel	45		Dichtstand zu großen Eichen (Naturdenkmale), wächst in deren Kronen.	nein
				15			
26	Gröninger Feld (Krumme Beeke)	1	Baumweide	80		Umfangreiche Morschung im Stammfuß, Rest einer Baumgruppe, starker Schrägstand, Bruchsicherheit kann nicht gewährleistet werden.	nein
				20			
27	Torbauufer (Schleusenpromenade)	11	Rotdorn	30	BP 374	Befall durch Birnbaumprachtkäfer, Fällung und möglichst im Ganzen im Pflanzgarten aufrecht lagern.	ja
				5			
28	Friedrich-List-Straße (Fußweg Richtung BHW)	5	Winterlinde	100	LB diverse	Z.T. mit Pilzbefall, z.T stark eingeschränkte Vitalität, kaum Möglichkeit der Kontrolle, da massiver Besatz mit Stockaustrieben.	ja
				20			

**gesamt Kernstadt**

**51**

**Baumfällungen Umland**

29	Afferde Mühlenhof	1	Sommerlinde	100	ND-HM-S 15	Stamm ist in großen Teilen durch Befall mit Lackporlingen morsch. Bruchsicherheit nicht mehr gegeben	nein
				22			
30	Afferde Im Duvenanger	5	Baumhasel	30	BP 585	Durch Rückschnittmaßnahmen seitens Fa. Praktiker stark verunstaltet. Möglicher Ersatz durch Fa. Praktiker	ja
				5			
31	Afferde Grundschule	1	Spitzahorn	70		Stark vergreist, evt. Befall mit Hallimasch. In den vergangenen Jahren immer wieder Totholzbildung	ja
				15			
32	Afferde Grundschule	1	Spitzahorn	50		Stark eingeschränkte Vitalität, übermäßiger Mistelbefall, dadurch Bruchsicherheit eingeschränkt	ja
				10			
33	Afferde Spielplatz Kieler Straße	1	Hainbuche	65		Beschädigt mit einer etwa 12 cm starken Wurzel eine Garagenmauer, Abstand zum Gebäude ca. 0,7 m.	ja
				12			
34	Afferde Entenpöhle	2	Hainbuche	60		Ungünstiger Standort, kleine Baumscheiben, Plattenbelag sehr uneben, Vergrößerung der Baumscheiben und Verlegung in den Parkstreifen.	ja
				12			
35	Afferde Leipziger Straße	3	Ahorn	60	BP 704	Ungünstiger Standort, kleine Baumscheiben, Plattenbelag sehr uneben, Vergrößerung der Baumscheiben und Verlegung in den Parkstreifen.	ja
				10			
36	Afferde Dessauer Straße	9	Feldahorn	65		Ungünstiger Standort, kleine Baumscheiben, Plattenbelag sehr uneben, Vergrößerung der Baumscheiben und Verlegung in den Parkstreifen.	ja
				11			
37	Tündern In der Korn 19A	1	Bergahorn	70		Steht unmittelbar an der Einfahrt zum Grundstück, Starkwurzeln haben das Pflaster angehoben und mussten entfernt werden. Eingeschränkte Sicht bei er Ausfahrt	nein
				14			
38	Rohrsen Zum Schweineberg	1	Bergahorn	75		Auf der Rückseite hat sich in großem Umfang die Rinde gelöst (Ursache unbekannt), Bruchsicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden.	ja
				16			

Stadt Hameln Fachbereich Umwelt und technische Dienste Abt. Grünflächen u. Naturschutz  
**Liste der zu fällenden das Stadtbild prägenden Bäume im Winterhalbjahr 2011/2012**

39	Rohrsen Alte Heerstraße (gegenüber der Einfahrt zur Straßenmeisterei)	1	Linde	ca. 70	LB 47	Befall mit Brandkrustenpilz, ca. 30% vom STU geschädigt, stark eingeschränkte Stand- und Bruchsicherheit.	ja
				20			
40	Rohrsen Grünfläche Kuckuck (Hamelaue)	1	Pyramidenpappel	80		Restwandstärke mit ca. 5-7 cm nicht mehr ausreichend. Stark eingeschränkte Bruchsicherheit.	nein
				25			
41	Klein Berkel Hohe Linden	2	Esche	80		Restwandstärke beim 1. Baum mit ca. 8 cm nicht ausreichend. Stark eingeschränkte Bruchsicherheit. Durch sehr dichten Stand beide stark einseitig	nein
				20			
42	Klein Berkel Bäckerwinkel (Fußweg)	1	Kirsche	60		Steht direkt an einer Gebäudemauer, starker Überhang über das Gebäude.	nein
				16			

**gesamt Umland 30**

**Anzahl Kernstadt u.  
Umland 81**